


Km 340



El buque no puede navegar por el “*centro*” del canal, pues sentiría el efecto de banco de margen derecha.



Debe hacerlo por el borde “*rojo*”. Como se ve, para ello debe perder la visualización de las boyas.

